


## 収集運搬ドライバー様へのご案内

### 産業廃棄物受入のご案内

この度、弊社桑名事業所への搬入手順を策定いたしました。搬入時には、添付いたしました「案内図」と照らし合わせのうえご確認願います。

特に速度制限につきましては、周辺・入場道路で厳格運営を実施しておりますので、ご協力を合わせてお願いします。



ケー・イー・シー桑名事業所への搬入手順

項目	内容	注意点
周辺道路の走行	<ul style="list-style-type: none"> <li>荷台にシートを掛けるなどの養生をし漏洩、飛散を防止する。</li> <li>ケー・イー・シー搬入車両の<b>搬入車証</b>を掲示する。</li> </ul>	<b>搬入車証</b>
↓	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>別紙、案内図で指定されたルート</b>を走行する。</li> </ul>	<b>案内図</b>
↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>湾岸桑名インター手前を右折した以降は、<b>速度15km</b>を厳守する。</li> </ul>	速度厳守
計量	<ul style="list-style-type: none"> <li>計量器へは、ゆっくりと進入し車両を中央部に載せる。</li> <li>計量器横の白色ハウスに入り、インターホンを押す。</li> <li>計量が終了したら、ハウス内の案内に従い、工場担当者にTELする。</li> <li>工場担当者の案内に従い、入場する。</li> </ul>	急ブレーキ禁止 エンジン停止
↓	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>速度制限10km</b>を厳守し、入場する。</li> <li>標識がある場所では、必ず一時停止する。</li> </ul>	独自判断厳禁
入場		
↓		
荷降ろし場所	<ul style="list-style-type: none"> <li>車両を案内された場所に止め、エンジン停止・輪止めを実施する。</li> </ul>	<b>ヘルメット</b> <b>安全靴</b> <b>保護手袋など</b> <b>輪止め</b>
↓		
荷降ろし	<ul style="list-style-type: none"> <li>フォークリフトを使用して荷降ろしする場合は、工場担当者が行うので案内に従う。</li> <li>タンク車から荷降ろしを行う場合は、漏洩に注意し工場担当者の指示に従う。</li> <li>ダンプ車から荷降ろしを行う場合は、ゆっくりダンプアップして降ろす。</li> </ul>	漏洩防止 転倒防止
↓		
荷降ろし後の計量	<ul style="list-style-type: none"> <li>計量器へは、ゆっくりと進入し車両を中央部に載せる。</li> <li>計量器横の白色ハウスに入り、インターホンを押す。</li> </ul>	急ブレーキ禁止 エンジン停止
↓		
退場	<ul style="list-style-type: none"> <li>桑名工場 案内図で指定されたルートを走行する。</li> <li>湾岸桑名インター手前までは、<b>速度15km</b>を厳守する。</li> </ul>	案内図 速度厳守

ケー・イー・シー連絡先一覧

営業部 (TEL)	0594-33-3339
桑名事業所 TEL	0594-23-5676
搬入依頼表 (FAX)	0594-23-7167

※緊急時も上記窓口にて対応させていただきます。

受入時間及び休業日

受入時間	AM8:20～AM11:45 PM1:00～PM4:30
休業日	日曜日、祝日及び弊社が指定する土曜日

# 株式会社ケー・イー・シー 桑名事業所 案内図



は、制限速度15kmのルートです。

三重県桑名市福岡町473番地の7  
株式会社ケー・イー・シー 桑名事業所

TEL (0594)23-5676

FAX (0594)23-7167