


## 収集運搬ドライバー様へのご案内

### 産業廃棄物受入のご案内

この度、弊社桑名事業所への搬入手順を策定いたしました。搬入時には、添付いたしました「案内図」と照らし合わせのうえご確認願います。

特に速度制限につきましては、周辺・入場道路で厳格運営を実施しておりますので、ご協力を合わせてお願いいたします。



株式会社ケー・イー・シー

ケー・イー・シー桑名事業所への搬入手順

項 目	内 容	注 意 点
周辺道路の走行	<ul style="list-style-type: none"> <li>・荷台にシートを掛けるなどの養生をし漏洩、飛散を防止する。</li> <li>・ケー・イー・シー搬入車両の<b>搬入車証</b>を掲示する。</li> </ul>	地元車両優先  <b>搬入車証</b>
↓	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙【案内図】で指定されたルートを走行する。</li> </ul>	<b>案内図</b>
計量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計量器へは、ゆっくりと進入し車両を中央部に載せる。</li> <li>・計量器横の事務所1F受付窓口で受付を行い、※受付時にはマニフェストが必要です。</li> <li>・受付の案内に従い、入場する。</li> </ul>	速度厳守  急ブレーキ禁止 <u>エンジン停止</u>
↓		
入場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>速度制限 10km</b>を厳守し、入場する。</li> <li>・標識がある場所では、必ず一時停止する。</li> </ul>	独自判断厳禁
↓		
荷降ろし場所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・案内された場所に車両を止め、エンジン停止・輪止めを実施する。</li> <li>・荷下ろし場所（地下ピット）によっては安全帯の使用が必要となります。</li> <li>・フォークリフトを使用して荷降ろしする場合は、工場担当者が行うので案内に従う。</li> <li>・タンク車から荷降ろしを行う場合は、漏洩に注意し工場担当者の指示に従う。</li> <li>・ダンプ車から荷降ろしを行う場合は、ゆっくりダンプアップして降ろす。</li> </ul>	<b>ヘルメット</b> <b>安全靴</b> <b>保護手袋など</b> <b>輪止め</b> <b>安全帯又はハネス</b> <b>保護メガネ</b> 漏洩防止
↓		
荷降ろし		転倒防止
↓		
荷降ろし後の計量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計量器へは、ゆっくりと進入し車両を中央部に載せる。</li> <li>・計量器横の事務所1F受付窓口で空車計量の確認およびマニフェストを受取る。</li> </ul>	急ブレーキ禁止 <u>エンジン停止</u>
↓		
退場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙【案内図】で指定されたルートを走行する。</li> <li>・湾岸桑名インター手前までは、<b>速度 15km</b>を厳守する。</li> </ul>	<b>案内図</b>  速度厳守

ケー・イー・シー連絡先一覧

搬入受付窓口（TEL）	0594-23-5676
搬入依頼票（FAX）	0594-23-7167

※緊急時も上記窓口にて対応させていただきます。

受入時間及び休業日

受入時間	<b>【午前】</b> 8：20～11：45 <b>【午後】</b> 13：10～16：30
休業日	日曜日、祝日及び弊社が指定する土曜日

※お願い

各荷降ろし場の混雑状況により、荷降ろしの順番が受付順にご案内できない場合がございます。午前は11：45までの受付時間とさせていただきますが、上記理由により13：10以降の荷降ろしとなる場合がございますので予めご了承ください。

## 安全に関する遵守事項

### 1. 構内ルールの順守

場内では、事故防止の為、係員の指示に従ってください。

適切な保護具の着用と必要な措置の実施をお願い致します。

ヘルメット、墜落制止器具、マスク等、必要な保護具は、忘れずにご持参ください。

### 2. 制限速度の順守

搬入路の制限速度 15 km/h 湾岸桑名インター手前～工場間

構内の制限速度 10 km/h

### 3. 混練建屋内での荷下ろしについて

ダンプ車・バキューム車等は、混練建屋内地下ピットで荷下ろしを行います。  
地下ピットへの転落防止の為、次の事項の順守をお願い致します。

- ① ピット前で作業を行う場合は、ピットから安全な距離を確保してください。
- ② ピット付近で作業を行う場合は、必ず墜落制止器具を着用してください。
- ③ 荷下ろし後、荷台の清掃作業を行う場合は、係員にお申し付けください。

### 4. その他

廃棄物の危険性や取扱い上の注意事項がありましたら、受入担当者にお申し付けください。

安全が確保できないと判断される場合は、搬入をお断りさせて頂く場合がございます。

株式会社ケー・イー・シー 桑名事業所 案内図



は、制限速度15kmのルートです。

《搬入・退出時注意事項》

- ①地元車両優先
- ②急発進や急ブレーキをしないこと。
- ③停止中はアイドリングを停止すること。
- ④適切なギアチェンジによりエンジンの回転数を低くすること。
- ⑤過積載を行わないこと。
- ⑥タイヤの空気圧の適正管理を行うこと。

三重県桑名市福岡町473番地の7  
株式会社ケー・イー・シー 桑名事業所

TEL (0594) 23-5676  
FAX (0594) 23-7167